Влагометар со биметален мин-макс термометар.

Мерно подрачје од -50 до +50 ºC / 20 до 100% релативна влажност.

Можност за приказ на минимални и максимални вредности за температурата.

Целзиус и Фаренхајт скала.

Погоден за оранжерии, печуркарници....